

CAUTION!


1. This product is intended for indoor use only.
2. This product should be placed on the flat ground.
3. Once water, oil and other liquid adhere to the surface of product, you should quickly wipe it clean.
4. Please regularly check and fasten joint parts in case of product shake and loosening.
5. Do not lay product in place of the corrosive gas and moisture in case of surface damage.
6. Never fasten screws in place of the corrosive gas and moisture in case of surface damage.
7. Please use damp cloth to clean the right place.
8. Maximum weight capacity: 50 kg.

ВНИМАНИЕ!

1. Изделие предназначено для использования только в помещении.
2. Изделие должно быть замещено только на плоской поверхности.
3. При падении на поверхность воды, масла или другой жидкости, необходимо немедленно ее вытереть.
4. Необходимо регулярно проверять и закреплять крепежи в случае их ослабления.
5. Во избежание повреждения поверхности не ставьте на нее и места повышенной влажности, не допускайте попадания химических реагентов, растворителей.
6. Никогда не опирайтесь на винты до того, как все они будут зафиксированы на своих местах.
7. Используйте влажную ткань для очистки рабочей поверхности стола.
8. Максимальная нагрузка: 50кг.

UWAGA!

1. Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytkowania wewnętrznie pomieszczeń suchych i zamkniętych.
2. Produkt należy umieszczać tylko na wyprofilowanej powierzchni, celem zachowania stabilności.
3. Należy unikać możliwości zanania produktu wodą lub inną substancją - wyłane płyny powinny być natychmiast wycarte.
4. Ze względu na to, że grubość niektórych elementów może się zmieniać w czasie użytkowania, konieczne jest regularne sprawdzanie iż cały produkt jest dobrze skojarzony.
5. Aby uniknąć uszkodzenia powierzchni, meble należy chronić przed bezpośrednim działaniem wysokiej temperatury, zamrożeniem wody, rozpuszczalnikami, substancjami barwiącymi oraz środkami na bazie acetolu lub amoniaku. Powłoki lakiernicze mogą uszkodzić przedmioty o ostrzych lub szorstkich powierzchniach.
6. Nigdy nie należy mocno dociągać stóp, ranim wyczekie nie zostaną zamocowane na swoich miejscach.
7. Do czyszczenia blatu użyj lekko zwilżonej szmatki, a następnie osusź powierzchnię przez wycierce suchą szmatką.
8. Maksymalne obciążenie: 50 kg



			E1	E2	E3
B1					
B2					
A1x10					
A2x10					
A3x1					
B4					
B5x2					
B3					
<85			20	34	
85-100			22	40	
101-115			26	46	
116-130			30	52	
131-145			34	58	
146-160			38	64	
161-175			42	70	
176-180			46	76	

